

# 3M

## Lepidlo PhotoMount™

---

### Údaje o výrobku

---

Aktualizováno: únor 1996  
Předchozí vyd.: únor 1985

---

#### Popis výrobku

Výrobek 3M PhotoMount™ je lepidlo pro profesionály, určené k trvalému podlepování fotografií, map, výtisků a kreseb. Lze ho použít na většinu porézních a neporézních materiálů.

Toto bezbarvé lepidlo schne pomalu, takže před konečným slepením je k dispozici krátká doba na přesnou úpravu polohy.

---

#### Fyzikální vlastnosti

Nejsou určeny ke specifikačním účelům

<b>Rozpouštědlo</b>	Ropné destiláty, pentan, aceton	
<b>Bod vzplanutí</b>	-46°C (pohonná látka)	
<b>Pohonná látka</b>	Propan, uhlovodík	
<b>Obsah</b>	400 ml (260 g)	
<b>Typ postřiku</b>	Částice	
<b>Barva</b>	Bezbarvá	
<b>Skladovatelnost</b>	12 měsíců od data převzetí zákazníkem, pokud je skladováno v originálním obalu při teplotě 21°C a relativní vlhkosti 50 %	

---

#### Další informace o výrobku

Neničí ozónovou vrstvu.

Datum: únor 1996  
Lepidlo 3M PhotoMount™

---

### Skladovací podmínky

Nejlepších výsledků se dosahuje při skladování a aplikaci materiálu při pokojové teplotě 16 až 27°C. Skladujte na chladném a suchém místě. Skladovací teplota nesmí překročit 49°C.

---

### Návod k použití

Před aplikací lepidla se ujistěte, že všechny lepené povrchy jsou čisté, suché a neobsahují prach, olej ani mastnotu.

Zajistěte, aby byla tryska vždy namířena na lepený povrch a nemířila na žádné osoby. Otočením rozprašovače nastavte požadovanou šířku nástřiku.

Nádobu před použitím důkladně protřepejte, mělo by stačit pět až deset sekund.

Držte nádobu 15 až 20 cm od povrchu a lepidlo aplikujte rovnoměrně, aby byla pokryta celá plocha.

Při lepení porézních materiálů (například papíru, kartónu nebo tkanin) naneste lepidlo pouze na jeden povrch a materiál umístěte, dokud je lepidlo mokré. Při lepení neporézních materiálů (například kovových fólií, plastů a fólií) nastříkejte lepidlo na oba povrchy a před spojením počkejte, dokud nebude agresivně lepkavé.

Aby nedošlo k ucpání trysky, na konci každého dne obraťte nádobu dnem vzhůru, stiskněte rozprašovač a držte, dokud nepřestane vycházet lepidlo. Potom rozprašovač otřete.

### Čištění:

Trysku rozprašovače a nadbytečné lepidlo lze vyčistit čisticím prostředkem 3M Clean Art.

**UPOZORNĚNÍ:** Při čištění s použitím rozpouštědel je nutné dodržovat správná bezpečnostní opatření.

---

### Informace o zdraví a bezpečnosti

Chcete-li další informace, kontaktujte naše toxikologické oddělení v bracknellské centrále na tel. č. (01344) 858000.